



# Estado do Rio Grande do Sul Município de Ibiraiaras

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO

**EMPREENDIMENTO:** Reconstrução de muro de contenção em concreto armado

**LOCALIZAÇÃO:** Canal do arroio Mormaço, Avenida Leda Accorsi Rech, Centro, Ibiraiaras/RS

As imagens a seguir foram fotografadas em vistoria feita em 31 de março de 2021 e mostram a situação encontrada após o desabamento de um trecho do muro de contenção localizado às margens do Arroio Mormaço, na quadra nº 53, no centro do Município de Ibiraiaras.





## Estado do Rio Grande do Sul Município de Ibiraiaras

---

O muro antigo havia sido construído com pedras de basalto unidas com argamassa, situação que pode ser vista no muro da margem contrária, localizado à direita na imagem abaixo.



Ibiraiaras, junho de 2021.

*Pâmela Hentz Cappellari*  
Pâmela Hentz Cappellari

Eng.<sup>a</sup> Civil – CREA RS 231775